



Callao, 15 de Febrero del 2022

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

1. DATOS GENERALES

- 1.1 Nombre del solicitante : HAUK S.A.C
1.2 Dirección : Av. Aviación N°4503, Surquillo, Lima.
1.3 Propósito de la certificación : Testificación de pruebas a los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible (Línea de vida) de acuerdo a la normativa UNE-EN 353-2:2002 y ANSI/ASSE Z359.18-2017.
1.4 Estándar(es) y/o documento(s) de referencia para la inspección : UNE-EN 353-2:2002 y ANSI/ASSE Z359.18-2017.
1.5 Apellidos y nombres del inspector : Flores Infante, Percy Santiago

2. DATOS DE LOS PRODUCTOS

- 2.1 Identificación : Línea de vida

Líneas de vida⁽¹⁾

Se trata de los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible:

- Línea de vida vertical en cable de acero de 5/16" (8mm),
- Línea de vida vertical en cable de acero de 3/8" (10mm),
- Línea de vida de cabo nylon/poliéster de 5/8",
- Línea de vida vertical de cuerda semiestática Tipo A de 11 mm,
- Línea de vida vertical de cuerda semiestática Tipo A de 13 mm.

(1) Datos proporcionados por el cliente.

3. LUGAR Y FECHA DE INSPECCIÓN

Instalaciones del Laboratorio de la empresa HAUK S.A.C, El 26 de enero del 2022.

4. METODOS DE INSPECCIÓN

UNE-EN 353-2:2002

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. PARTE 2: DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS DESLIZANTES SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE.

De acuerdo con las instrucciones del cliente, el compromiso de la Compañía ha sido limitado a testificar/observar la intervención de una tercera parte en su laboratorio o lugar donde se realiza sus análisis o en otras instalaciones usadas para la intervención. La única responsabilidad de la Compañía es la de estar presente al momento de la intervención de la tercera parte para remitir los resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención. La compañía no es responsable por el estado, o condición o calibración de equipos, instrumentos y equipos de medición utilizados, la calificación de los métodos de análisis aplicados, acciones u omisiones del personal de la tercera parte o de los resultados de los análisis.

SGS del Perú S.A.C., Av. Elmer Fausti 3348, Callao I - Perú, t: (511) 575-1900, f: (511) 575-4089
This document is issued, on the Client's behalf, by no Company under its General Conditions of Service printed overleaf.

The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

Notwithstanding the clause 8 of the SGS General Conditions of Service, all disputes arising out of or in connection with Contractual Relationships hereunder shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of Peru exclusive of any rules with respect to conflicts of laws and be finally settled by means of an Arbitration of Right under the Arbitral Regulations of the Arbitration Center of the Lima Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitration shall take place in Lima (Peru) and be conducted in the Spanish language.

SGSPAPER
20504950





Callao, 15 de Febrero del 2022

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

ANSI/ASSE Z359.18-2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR CONNECTORS FOR ACTIVE FALL ANCHORAGE SYSTEMS.

5. RESULTADOS

Inspección visual:

- Los elementos ensayados (ver ítem 2) poseen identificación, en la cual muestra la información necesaria para su correcto uso.
- Los elementos ensayados (ver ítem 2), no presentan daños o defectos antes del ensayo.

Testificación de ensayos:

- Se realizó la testificación de los siguientes ensayos: Resistencia Estática y Prueba de desempeño dinámico a los elementos descritos en el ítem 2 del presente certificado.
- A continuación, se detallan los resultados:

Tabla N°01

| EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS HAUKE | | | UNE-EN 353-2:2002 | | ANSI/ASSE Z359.18-2017 | |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Ítem | Producto | Tipo | Resistencia Estática | Prueba de desempeño dinámico | Resistencia Estática | Prueba de desempeño dinámico |
| 1 | Línea de vida vertical | Cable de acero de 8 mm | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
| 2 | | Cable de acero de 10 mm | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
| 3 | | Cabo nylon/ poliéster de 5/8" | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
| 4 | | Cuerda semiestática Tipo A de 11 mm | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
| 5 | | Cuerda semiestática Tipo A de 13 mm | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |

6. CONCLUSIONES

De acuerdo al ítem 5, se concluye que los elementos identificados en el ítem 2 cumplen con los siguientes ensayos: Resistencia Estática y Prueba de desempeño dinámico.

7. CONDICIONES DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO

El presente certificado es válido sólo para los elementos indicados en el ítem 2, no pudiendo extender la conclusión a otros elementos diferentes.

De acuerdo con las instrucciones del cliente, el compromiso de la Compañía ha sido limitado a testificar/observar la intervención de una tercera parte en su laboratorio o lugar donde se realiza sus análisis o en otras instalaciones usadas para la intervención. La única responsabilidad de la Compañía es la de estar presente al momento de la intervención de la tercera parte para remitir los resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención. La compañía no es responsable por el estado, o condición o calibración de equipos, instrumentos y equipos de medición utilizados, la calificación de los métodos de análisis aplicados, acciones u omisiones del personal de la tercera parte o de los resultados de los análisis.

Notwithstanding the clause 8 of the SGS General Conditions of Service, all disputes arising out of or in connection with Contractual Relationships herunder shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of Peru exclusive of any rules with respect to conflicts of laws and be finally settled by means of an Arbitration of Right under the Arbitral Regulations of the Arbitration Center of the Lima Chamber o Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitration shall take place in Lima (Peru) and be conducted in the Spanish language.





Callao, 15 de Febrero del 2022

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

8. VALIDEZ DEL CERTIFICADO

El tiempo de validez del documento es de 12 meses a partir de la fecha de inspección. La vigencia del certificado está sujeta a que, a éstos, no se le realicen cambios que afecten su funcionalidad.

9. INSTRUMENTOS/EQUIPOS DE CONTROL

| Instrumento | Marca | Nº de certificado | Identificación | Fecha de calibración |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Balanza de Funcionamiento No Automático | SALTER BRECKNELL | 332-CM-M-2021 | BL-LH-001 | 2021-10-26 |
| Celda de Carga | HBM | D-K-12029-01-00 | 019332S | 2021-02-15 |
| Cinta Métrica | STANLEY | L-1107-2021 | ML-4495 | 2021-09-14 |
| Dinámómetro | DILLON | GM-008-2021 | E03300 | 2021-06-09 |
| Pie de Rey | MITUTOYO | CCP-0906-001-21 | A20266714 | 2021-09-07 |

SGS del Perú S.A.C.
Percy Flores Infante
Inspector



De acuerdo con las instrucciones del cliente, el compromiso de la Compañía ha sido limitado a testificar/observar la intervención de una tercera parte en su laboratorio o lugar donde se realiza sus análisis o en otras instalaciones usadas para la intervención. La única responsabilidad de la Compañía es la de estar presente al momento de la intervención de la tercera parte para remitir los resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención. La compañía no es responsable por el estado, o condición o calibración de equipos, instrumentos y equipos de medición utilizados, la calificación de los métodos de análisis aplicados, acciones u omisiones del personal de la tercera parte o de los resultados de los análisis.

SGS del Perú S.A.C., Av. Elmer Faust 3348, Callao I - Perú. t: (511) 575-1900, f: (511) 575-4089.
This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.

The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

Notwithstanding the clause 8 of the SGS General Conditions of Service, all disputes arising out of or in connection with Contractual Relationships hereunder shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of Peru exclusive of any rules with respect to conflicts of laws and be finally settled by means of an Arbitration of Right under the Arbitral Regulations of the Arbitration Center of the Lima Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitration shall take place in Lima (Peru) and be conducted in the Spanish language.

SGSPAPER
20504952

